

Campo Life B.V.

Langeweg 1 a, 3274 LZ HEINENOORD

0186-604000 - 0186-604240

info@campolife.nl
www.campolife.nl



Onderstaande lijst geeft een overzicht van de toestand van de opbouw van de kampeerauto op het ogenblik van de BOVAG onderhoudsbeurt. Wij adviseren u de vastgestelde gebreken zonder uitstel te laten repareren. Met betrekking tot deze gebreken zullen wij u graag voorlichten! Met de BOVAG-jaarsticker bevestigen wij dat reparaties uit de groepen 1+2 niet noodzakelijk zijn. Voor een vochtmeting dient u de kampeerauto leeg aan te bieden.



Datum: 02 05 2023
Factuurnummer:
Sticker nummer:
Naam monteur:

Gegevens consument

Voorletter(s): M V
Naam:
Postcode: Huisnr: Toevoeging:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
Mobiel:
Email:

C: controle, VC: visuele controle, R: reparatie aanbevolen, S: smeren, OK: in orde
NVT: niet van toepassing, A: afstellen, N: noodzakelijke reparatie

1 Opbouw		OK	N	R	NVT
1.1 Bodemcontrole	C	X			
1.2 Waterkranen en -pompen	C	X			
1.3 Schoonwatersysteem	C	X			
1.4 Vuilwatersysteem	C	X			
1.5 Cassettetoilet	C	X			
1.6 Instructie nat testen	C	X			

2 Electra		OK	N	R	NVT
2.1 Net aansluiting 230V (CEE)	C	X			
2.2 Aarding van 12/230 V	C	X			
2.3 Zekering(automaat), aardlekschakelaar	C	X			
2.4 12/230 V verlichting	C	X			
2.5 Acculaadsysteem 220 V	C	X			
2.6 Acculaadsysteem 12 V	C	X			
2.7 Werking accu opbouw	C	X			

3 Gas*		OK	N	R	NVT
3.1 Koelkast (12/230 V/gas)	C	X			
3.2 Gasstel / gasoven	C	X			
3.3 Kachel	C	X			
3.4 Afvoer kachel	C	X			
3.5 Combiketel	C	X			
3.6 Boiler	C	X			
3.7 Afpersen gasleiding	C	X			
3.8 Gasslang (jaartal:)	C	X			
3.9 Drukregelaar (jaartal:)	C	X			
3.10 Gastank (jaartal:)	C	X			
3.11 Gasfles (jaartal:)	C	X			

*) Niet conform G607 richtlijn. G607-keuring alleen op aanvraag.

Gegevens kampeerauto - opbouw

Kenteken: Bouwjaar:
Merk:
Model:
Chassisnummer:
Kilometerstand: APK geldig tot:
Sleutelnummer:

4 Globale vochtmeting*		OK	N	R	NVT
4.1 Vochtmeting vloer	C	X			
4.2 Vochtmeting voorzijde	C	X			
4.3 Vochtmeting linkerzijwand	C	X			
4.4 Vochtmeting achterzijde	C	X			
4.5 Vochtmeting rechterzijwand	C	X			
4.6 Vochtmeting dak	C	X			
4.7 Vochtmeting dakdoorvoeren	C	X			

*) Uitgebreide vochtmeting op aanvraag

5 Diversen (tegen meerprijs)		OK	N	R	NVT

6 Opmerkingen

CONCEPT

Wij nemen deel aan het OVIS systeem en voeren uw gegevens in via slimme E forms. Het gaat om uw klant- gegevens en ook om voertuig gerelateerde gegevens (kenteken, onderhoudshistorie, merk, model en bouwjaar). Zo kunnen wij de opdracht of de koopovereenkomst uitvoeren en onze garantieverplichtingen jegens u nakomen. Bovendien kunnen wij u zo -in geval van een gerechtvaardigd belang- tijdig voorzien van actuele productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Binnen onze eigen OVIS- omgeving blijven deze gegevens (behoudens uitzonderingen) gedurende 5 jaar voor ons opvraagbaar. Medewerkers van ISN kunnen (als host van OVIS) al deze gegevens inzien. Alle andere deelnemers aan OVIS kunnen uw persoonsgegevens niet inzien, maar wel de voertuig- gerelateerde gegevens. De AVG geldt. U kunt dus bezwaren aankaarten en ons verzoeken doen tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

Onderhoudsbeurt Kampeerauto - opbouw | Particulier